	八田小	<mark> 学校(令和元年</mark>	度	点	<mark> </mark>			対策の要請先				備考	対策結果•予定
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	,.,.	合同点検 5月30日	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を) ①歩道整備	R1.7対策会議		道路整備		警察	防災危機	7用 45	(年度末に記入)
1	県道20号線(甲斐早川線) 榎原863番地51先 八田歩道橋	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。 老朽化し、階段表面のコーティングが 所々風化し剥がれ、滑りやすい状態に なっている。また、一部は欠けて内部の鉄 骨が見えている。何人かの児童が歩道橋 で転んだ。全体的に鉄の腐食が進んでい る。横断幕をとめている針金が出ていて 危ない。補修跡がん歪んでおり、雪の日 は滑って危険。	市道 県道	5,430 Н	②SGによる見守り ①改修工事または、付け替え工事	◆学校から要望書を提出(道路整備 課を経由して県へ 提出)。4年に1月回 の点検の結果次第 による。	支援課	課	課		管理室		歩道橋管理者(県)に て、現在補修設計を 行っており、補修工事 についてはしばらくお 時間をいただく状況。
2	富士川街道、六科信号交差 点約130m北の点滅信号機 のある交差点	北へ向かう車両が赤信号に気づかず通 過することがある。青信号(横断)の時間 が短く渡りきれない。交差点西側に待避 場所がない。	県道		①青信号(横断)時間の延長 ②予告灯の設置 ③横断旗の設置	①交通量調査、利 用する児童数 ②難しい ③学校からJAへ依頼				1			①学校から児童生徒へ 横断方法の教育の実 施。
3	県道20号線、野牛島信号 交差点北約100mの点滅信 号機のある交差点	青信号(横断)の時間が短く、渡りされない。信号無視の車が多い。交差点東側に 待避場所がない。	県道		①青信号(横断)時間の延長 ②カーブミラーの設置	◆学校から要望書 を提出② ①交通量及び利用 する児童数の調査	2			1			①学校から児童生徒へ 横断方法の教育の実 施。 ②対応済(R1年度)
	六科の通学路 六科区子ども遊園地北、東 西に抜ける市道	・全体的に道路が狭く、交通量が多くて危険 ・街灯が少なく、冬季は暗く危険 ・側溝に蓋が無いところが多い。	市道	7月9日	①街灯の設置 ②側溝の蓋設置 ③スクールゾーン	◆学校は2000年を表示しています。 ◆学校は2000年を表示しています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(①)	2					①対応済(R1年度)
5	六科区子ども遊園地北東交 差点 (六科1497番地先)	・竹やぶで通学時に南から来る車両が把握しにくい。 ・「止まれ」の表示を濃くしてほしい。 ・大型トラックがバックで移動していることがある。	市道	7月9日	①竹やぶをもっと切ってほしい。 ②「止まれ」の表示を濃くしてほしい。 ③大型トラックがバックで移動してい ることがある。その際には一人サポートをつけてほしい。	◆学校から要望書 を提出 ①自治会、校、P TAから神社へ要望。治会、学体から変望学校、PTA、教 委がら交通で、アTA、教 委から変望学校、PTA、教 そから変望学校、PTA、教							①②③学校及び自治 会から要望済。 ①竹やぶが剪定された
6	野牛島2439番地2先 新八田歩道橋約60m東交 差点	・交通量が多く、速度もそれなりに出ているので危険を感じる。 ・毎日地域の方が立ってくれているのでありがたい。	市道		①児童注意の看板等の設置	◆学校から要望書 を提出	1						①電柱幕1枚設置済 (R1年度)

	八田八							対	策の要請	先	備考	対策結果•予定	
番号	2 7 7 11 - 00 - 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0	通学路の状況・危険の内容 交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	道路種 市道	合同点検 5月30日	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を) ①歩道整備 ②SGによる見守り	R1.7対策会議	市民活動支援課	道路整備 課	農林土木課	警察	防災危機 管理室	1佣 右	(年度末に記入)
7	湧暇李の里樹園付近 国道52号線湧暇李の里西 信号交差点約250m東交差 点	・「止まれ」が無い。 ・点滅信号がほしい。	市道		①「止まれ」の表示 ②点滅信号設置	◆学校から要望書を提出①② ①については規制有りの警察で引いていた。 を上まれないる止まなは協会で引いていた。 で引いているに認めるにはいるにはないるにはないるにはない。 ②柱が立ついるにはいるだけが、どうか。どういった意味で必要が見体的に。				12			一時停止での対応とし て進めていく。
8	国道52号線湧暇李の里西 信号交差点約250m東交差 点 樹園の鉄塔脇の用水路	・蓋が無いところがあって、雨の時などは 危険。・蓋がゆがんでいる箇所があるので、交 換してほしい。			①用水路への蓋の設置 ②ゆがみのある蓋の交換	◆学校から要望書を提出①② 柵を設置したかもしれないが、詳しい場所を。		12					①②対応済(R1年度)
g	八田窓口サービスセンター 前、点滅信号付近	・工事のため、大型車両が通るので注意が必要。 ・道路が広くなると自動車が速度を上げて走ってくることが予想される。点滅信号だけでは自動車の注意も薄くなるので、歩行者用の信号をつけてほしい。	市道		①工事関係者への周知徹底 ②歩行者用の信号の設置	①道路整備課より 周知 ②現在工事中で、 横断歩道を設置予 定。一時停止の標 議設置済。信号設 置の予定無し。							①工事関係者へ周知 済
10	榎原794番地16先 八田児童館南側、東西の道 路	・とても狭いので自動車が2台すれ違うのは大変な中、子どもが歩くのは危ない。時間帯を設けるべき。	市道		①車両時間規制、速度規制	◆学校から要望書 を提出				1			①現地確認し、実施の検討
11	旧免許センター裏側 (登校班集合場所)	・毎年4~5月に蜂が大量に発生していて 危険。	市道		①蜂の駆除	①市環境課へ相談を。							対応済
12	榎原718番地周辺 二手に分かれる道路前	・横断歩道が消えかかっている。	県道		①横断歩道の塗り直し	◆学校から要望書 を提出				1			警察本部へ上申済。順 次対応予定。
13	下高砂273番地先トンネル	・朝でも薄暗く、低学年の子どもたちは少し怖がっているので、トンネルの中を明るくしてほしい。 ・一人で通るのは危険。	農道		①照明の増設	◆学校から要望書 を提出 ①詳細位置を			1				対応済
14	下高砂533番地26番地先 のカーブ	・見通しが悪く、速度を出してくる車両が 多い。通学路の看板を出してもらえたらと 思う。	市道		①児童注意の看板等設置	◆学校から要望書 を提出	1						①電柱幕2枚設置済 (R1年度)

八田小学校(令和元年度点検結果:18件)							対:	策の要請	先	備考	対策結果・予定	
Г	番号 通学路における危険箇所・住所 例 ○○市○○町○○のコンビニの歩道 交通量が多い		路種 合同点検 i道 5月30日	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を) ①歩道整備 ②SGIこよる見守り	R1.7対策会議 市民 支担	市民活動 支援課	道路整備 課	農林土木課	警察	防災危機 管理室	C. BIN	(年度末に記入)
	徳永1933番地先 ハッピーパーク西信号交差 点約140m北の信号機のある交差点	道を設置してほしい。 市	ī道	①接帳よばの記署	◆学校から要望書 を提出				1			通行量の関係で設置 は難しい。 学校から児童へ注意喚 起
	榎原270番地先 16 に	止の柵がほしい。 く飛んでいる。 市	ī道	①落石防止用の柵の設置 ②蜂の駆除	◆学校から要望書を提出① ①所有者次第となる ②市環境課へ相談を		1					①公共の所有ではない ので対応が難しいが、 調査中。
	野牛島2451番地7 17 新八田歩道橋西周辺の家 地震など の壁	で壁が倒壊の恐れがある。市	ī道	①市からの指導	①学校から市管理 住宅課へ相談を							空き家のため、管理住 宅課(市)にて地主様 宛に改善をお願いする 文書を発送
	野牛島1845番地先 県道20号野牛島信号交差 点北約100mの点滅信号機 のある交差点を東へ向かう 道路	を が何か所かにわたり隙間ができ 隙間に足をひっかけ転倒の恐れ 市	道	①側溝の蓋の隙間を詰める、又は蓋 の交換	◆学校から要望書 を提出		1					①対応済(R1年度)