

八田小学校 2020年度通学路安全点検結果:5件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	エムズ物流(榎原710)周辺	県道	たくさんの児童が横断する地点。北進する車にとっては坂の上に横断歩道があり、見えにくく危険。 横断歩道が見えにくい	①道路に「学童注意」などのペイントが欲しい。 ②横断歩道の塗りなおし。	①看板1枚設置 ②表示補修済み
2	継続	湧暇李の里樹園南西の交差点(野牛島2722)付近	市道	南北に交通量の多い通りであり、「止まれ」などの標識がない。	「止まれ」の表示や道路に「学童注意」などのペイントが欲しい。	南北進道路への一時停止について調査中
3	継続	六科八幡神社(六科1496-3)付近交差点 六科区子ども遊園地北、東西に抜ける市道	市道	「徐行」の表示が見えにくい 見通しが悪い	「止まれ」の表示の塗りなおし	塗り直し済み(7月)
4	継続	でんでん山(徳永341)	市道	でんでん山の急斜面の下が児童の通学路であり、落石が心配。	防護柵の設置	構造的にも対応は難しい。 民地内になる。 災害時の通学路変更、登下校指導で対応
5	新規	学校東側 点滅信号十字路	市道	南北に自動車の交通量が多い。 カーブミラーも設置されているが事故が多い。	路面へのペイント、カーブミラーの視界確保	点滅信号もカーブミラーもあり、南北には注意喚起の路上表示、注意看板などもすでに設置済み