

## 八田小学校 2021年度通学路安全点検結果:9件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	ツルハ前(横断歩道あり)	県道	車は止まってくれる車もあるが、交通量が多く心配。	ペイント・看板設置	西→東へ向かう道路へ1基設置。東→西へ向かう道路は設置できる場所がないため設置不可
2	継続	樹園から学校間の通学路	市道	道幅が狭く危険、交通量多し。ひかれそうになった児童がいる。	スクールゾーン・ゾーン30の設置、押しボタン信号、更なる運転者への注意喚起の看板等の設置	・電柱幕と立看板を1枚ずつ設置。 ・ゾーン30を含め、速度規制等を検討していく。
3	新規	スパーク東側交差点北側のカーブ付近	市道	横断歩道はあるが、車が止まってくれない。スピードがかなり出ている危険。	ペイント・看板設置	電柱幕2枚設置。
4	新規	六科から歩道橋への通学路	市道	畑が道路より低く、落ちる危険性(落ちた児童あり)	転落防止の措置	幅員が狭くなってしまうので、対応は厳しい。
5	新規	登校班の集合場所(六科1289-2付近)	市道	スピードを出す車が多い	ペイント・看板設置	電柱幕1枚設置。
6	新規	エムズ物流北	市道	土手の石垣の石が、2, 3個ずれ落ちている。	撤去及び改修	対応予定
7	新規	十田橋から東(信玄橋方面)へ行く道路(上高砂1044付近)	市道	道路沿いに木が生えていて、見通しが悪く危険。昨年度、朝2度の事故。信玄橋方面への抜け道として利用する車が多い。	剪定及び看板設置	立看板1枚設置。
8	新規	ハッピーパーク西交差点信号	市道	歩行者用信号が短く、急いで渡っている。	信号を長く	青信号延長済み。