

八田小学校 2022年度通学路安全点検結果:13件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	八田中学校東の坂の下の横断歩道		見通しの悪いカーブに横断歩道があるため、渡る際、気をつけていてもスピードの速い車などがいて危ない。わかっている人はスピードをゆるめてくれるが…	信号の設置 警告看板の設置(通学路表示等)	調査の上検討
2	新規	野牛島地区(ローソンから東側駐車場までの間)		見通しが悪いので左右関係なく、安全に登校できるようにするため。	グリーンベルト(緑の色ぬり)	対応予定
3	新規	東側駐車場前の横断歩道と東側駐車場内の車を停めるスペース		児童が横断するので、車にもはっきりわかるようにするため。	白線の引き直し	対応済み
4	新規	校庭東側外トイレ横のフェンス(金網)		針金で補強しているが、倒れる危険性があるかもしれないので。	フェンスの修繕	調査の上検討
5	継続	ツルハ前(横断歩道あり)	県道	車は止まってくれる車もあるが、交通量が多く心配。	ペイント・看板設置	対応済み
6	継続	樹園から学校間の通学路	市道	道幅が狭く危険、交通量多し。ひかれそうになった児童がいる。	スクールゾーン・ゾーン30の設置、押しボタン信号、更なる運転者への注意喚起の看板等の設置	・電柱幕と立看板を1枚ずつ設置。 ・ゾーン30を含め、速度規制等を検討していく。
7	継続	スパーク東側交差点北側のカーブ付近	市道	横断歩道はあるが、車が止まってくれない。スピードがかなり出ている危険。	ペイント・看板設置	対応済み
8	継続	六科から歩道橋への通学路	市道	畑が道路より低く、落ちる危険性(落ちた児童あり)	転落防止の措置	道路構造上柵の設置は困難。 他の方法を検討。
9	継続	登校班の集合場所(六科1289-2付近)	市道	スピードを出す車が多い	ペイント・看板設置	対応済み
10	継続	エムズ物流北	市道	土手の石垣の石が、2, 3個ずれ落ちている。	撤去及び改修	文化財のため、対応方法について文化財課に確認中。

八田小学校 2022年度通学路安全点検結果:13件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
11	継続	十田橋から東(信玄橋方面)へ行く道路(上高砂1044付近)	市道	道路沿いに木が生えていて、見通しが悪く危険。昨年度、朝2度の事故。信玄橋方面への抜け道として利用する車が多い。	剪定及び看板設置	対応済み
12	継続	ハッピーパーク西交差点信号	市道	歩行者用信号が短く、急いで渡っている。	信号を長く	調査の上検討
13	継続	歩道橋西側のブロック塀	市道	ひびが入っていて、倒壊の恐れあり。	補修及び撤去	通知済み