

①八田小学校 2024年度通学路安全点検結果： 11件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	八田中学校東の坂の下の横断歩道	市道	見通しの悪いカーブに横断歩道があるため、渡る際、気をつけていてもスピードの速い車などがいて危ない。わかっている人はスピードをゆるめてくれるが…	信号の設置 警告看板の設置(通学路表示等)	信号は調査検討 看板設置済
2	新規	オギノ従業員用駐車場横せぎ	市道	蓋や柵がないので危険	蓋もしくは柵の設置を希望	柵の設置を検討
3	継続	樹園から学校間の通学路	市道	道幅が狭く危険、交通量多し。ひかれそうになった児童がいる。	スクールゾーン・ゾーン30の設置、カーブミラー等の設置	ゾーン30の指定には、地域住民からの規制に対する承諾が必要。 ミラー設置は検討
4	継続	八田小正門東側の十字路口点滅信号	市道	交差点の見通しが悪く、抜け道として通行する車も多い。朝は特に交通量が多くスピードを出して危険。	昔は通行規制の取組も、住民の反対で実現できなかったようである。スクールゾーン等注意喚起をお願いしたい。	看板設置済
5	新規	野牛島1899付近の排水溝すき間	市道	一部蓋が外れており、4月に下校中学生徒が足が挟まりけがをした。	安全を確保するために蓋の設置をお願いしたい。	側溝の隙間を埋めて対応
6	継続	ハッピーパーク東交差点 下高砂JAガソリンスタンドの横断歩道	市道	信号無視の車が多く危険 直線でスピードも出ている	注意喚起の看板等を設置要望と歩行者信号の時間の延長	道路標識へ共架
7	新規	八田駐在所の交差点	市道	横断歩道横断中、危険な目に合う。	注意喚起の看板等を設置要望	設置可
8	新規	鈴栄畜産の点滅信号	市道	カーブがあり見通しが悪い 車がスピードを出して通る	ローソン側は「通学路注意」の電柱表示が柵に隠れて見えにくい。北側からも見える注意喚起の看板等をお願いしたい。	近隣ミラーへ再設置
9	新規	六科 上田整骨院北側道路 (八幡神社からの道路)	市道	道が狭く車がスピードを出している	「徐行」の文字が消えているので書き直してほしい	調査検討
10	新規	セブンイレブン西側道路	市道	カーブがあり見通しが悪い 車がスピードを出して通る	「通学路注意」の文字が薄いので書き直してほしい	自治会から要望があれば対応可能
11	新規	県道20号の八田農協前信号を北側に進入した最初の交差点	市道	交差点の見通しが悪く、抜け道として通行する車も多い。朝は特に危険。	注意喚起の看板等を設置要望	設置可