

①八田小学校 2023年度通学路安全点検結果：4件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	八田中学校東の坂の下の横断歩道	市道	見通しの悪いカーブに横断歩道があるため、渡る際、気をつけていてもスピードの速い車などがいて危ない。わかっている人はスピードをゆるめてくれるが…	信号の設置 警告看板の設置(通学路表示等)	看板設置済
2	継続	樹園から学校間の通学路	市道	道幅が狭く危険、交通量多し。ひかれそうになった児童がいる。	スクールゾーン・ゾーン30の設置、押しボタン信号、更なる運転者への注意喚起の看板等の設置	ゾーン30の指定には、地域住民からの規制に対する承諾が必要。 ミラー設置検討
3	新規	八田小正門東側の十字路口点滅信号	市道	交差点の見通しが悪く、抜け道として通行する車も多い。朝は特に交通量が多くスピード出して危険。	昔は通行規制の取組も、住民の反対で実現できなかったようである。スクールゾーン等注意喚起をお願いしたい。	看板設置済
4	新規	ハッピーパーク東交差点 下高砂JAガソリンスタンドの横断歩道	市道	信号無視の車が多く危険 直線でスピードも出ている	注意喚起の看板等を設置要望	道路標識へ共架