

八田小学校 2025年度通学路安全点検結果：12件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
1	継続	八田中学校東の坂の下の横断歩道	市道	見通しの悪いカーブに横断歩道があるため、渡る際、気をつけていてもスピードの速い車などがいて危ない。わかっている人はスピードをゆるめてくれるが…	信号の設置	横断歩行者が少なく、新規設置は難しい。
2	継続	オギノ従業員用駐車場横せぎ	市道	蓋や柵がないので危険	蓋もしくは柵の設置を希望	柵の設置を検討。
3	継続	樹園から学校間の通学路	市道	道幅が狭く危険、交通量多し。ひかれそうになった児童がいる。	スクールゾーン・ゾーン30の設置、注意喚起の看板等の設置	ゾーン30の指定には、地域住民からの規制に対する承諾が必要。 R7看板設置予定
4	継続	野牛島1899付近の排水溝すき間	市道	一部蓋が外れており、4月に下校中学生徒が足が挟まりけがをした。	安全を確保するために蓋の設置をお願いしたい。	側溝の隙間を埋めて対応済み。
5	継続	ハッピーパーク東交差点 下高砂JAガソリンスタンドの横断歩道	市道	信号無視の車が多く危険 直線でスピードも出ている	注意喚起の看板等を設置要望と歩行者信号の時間の延長	R6看板設置済み 横断歩行者が少なく、新規設置は難しい。延長の判断材料がない。
6	継続	八田駐在所の交差点	市道	横断歩道横断中、危険な目に合う。	注意喚起の看板等を設置要望	R6看板設置済み
7	継続	鈴栄畜産の点滅信号	市道	カーブがあり見通しが悪い 車がスピードを出して通る	ローソン側は「通学路注意」の電柱表示が柵に隠れて見えにくい。北側からも見える注意喚起の看板等をお願いしたい。	R6看板設置済み 電柱は他共架物により現状が限界の高さ
8	継続	六科 上田整骨院北側道路(八幡神社からの道路)	市道	道が狭く車がスピードを出している	「徐行」の文字が消えているので書き直してほしい	自治会から要望があれば対応可能

八田小学校 2025年度通学路安全点検結果：12件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
9	継続	セブンイレブン西側道路	市道	カーブがあり見通しが悪い 車がスピードを出して通る	「通学路注意」の文字が薄いので書き直してほしい	自治会から要望があれば対応可能
10	継続	県道20号の八田農協前信号を北側に進入した最初の交差点	市道	交差点の見通しが悪く、抜け道として通行する車も多い。朝は特に危険。	注意喚起の看板等を設置要望	R6看板設置済み
11	新規	八田小北側道路グリーンベルト	市道	道幅が狭く交通量が多い	グリーンベルトが薄くなっているため塗りなおしてほしい。	自治会から要望があれば対応可能
12	新規	諏訪神社から八田小北東点滅信号までの道	市道	ブロック塀が高く、地震時に危険。 トタン屋根がさびており、頭に当たる高さで危険。 歩道の白線が消えかかっている	ブロック塀、トタン屋根の改善等、白線の塗りなおし	ブロック塀…民地のため、対応不可 トタン屋根…民地のため、対応不可 白線…自治会から要望があれば対応可能