

八田小学校(平成30年度点検結果:3件)						対策の要請先			対策結果・予定 (年度末に記入)	
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)	みんなであつくり推進課	道路整備課	警察		
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGIによる見守り	H30.6対策会議				
1	県道20号線(甲斐早川線) 榎原863番地51先 八田歩道橋	老朽化し、階段表面のコーティングが所々風化し剥がれ、滑りやすい状態になっている。また、一部は欠けて内部の鉄骨が見えている。何人かの児童が歩道橋で転んだ。全体的に鉄の腐食が進んでいる。横断幕をとめている針金が出ていて危ない。	県道			学校が自治会と相談して修繕要望書を提出				対応済
2	富士川街道、六科信号交差点 約130m北の点滅信号機のある交差点	北へ向かう車両が赤信号に気づかず通過することがある。青信号(横断)の時間が短く渡りきれない。交差点西側に待避場所がない。	県道		①青信号(横断)時間の延長 ②予告灯の設置	学校から要望書を提出	○		○	申請中
3	県道20号線、野牛島信号交 差点北約100mの点滅信号機 のある交差点	青信号(横断)の時間が短く、渡りきれない。信号無視の車両が多い。交差点東側に待避場所がない。	県道		①青信号(横断)時間の延長	学校から要望書を提出	○		○	申請中